SCHMITTEN
Zell am See-Kaprun

MEDIENINFORMATION vom 19. November 2026

Inbetriebnahme Sonnenalmbahn zu Weihnachten – Verzögerung um 10 Tage

Zell am See, 19.11.2026. Im Zuge der wiederkehrenden Überprüfungsarbeiten an der Sonnenalmbahn im Skigebiet Schmitten kam es am Nachmittag des 18. November bei manuellen Justierungen und Testfahrten zur Überprüfung der Fahrgeschwindigkeit zu einem technischen Zwischenfall, bei dem die Seilbahnkabinen beschädigt wurden. Personen kamen keine zu Schaden, da während der Revisionsarbeiten keine Personenbeförderung stattfindet.

Die beiden beschädigten Fahrbetriebsmittel wurden bereits zur Reparatur gebracht. Dadurch verschiebt sich die ursprünglich für Mitte Dezember geplante Inbetriebnahme der Sonnenalmbahn nach aktuellem Stand voraussichtlich um 10 Tage. Ziel ist es, dass die Sonnenalmbahn mit Weihnachten ihren Betrieb wieder aufnehmen kann.

Der geplante Saisonstart mit dem areitXpress sowie dem trassXpress und den zugehörigen Höhenanlagen ist durch den Ausfall der Bahn nicht gefährdet und findet, abhängig von Wetter- und Schneelage, am 4. Dezember statt. Am 11. Dezember folgt, sofern Schnee- und Wetterlage dies zulassen, der Winterstart mit der Schmittenhöhebahn - die Gastronomiebetriebe sowie die Abfahrten im Bereich der Sonnenalm sind damit über diese Anlage erreichbar.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter +43 664 512 52 52 zur Verfügung.

Schmittenhöhebahn AG
Daniela Rattensperger
daniela.rattensperger@schmitten.at
www.schmitten.at